

Direction de l'inspection

EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

Nom et adresse de l'installation d'essai : **IDEA LAB**
Name and location of the test facility Site Montesquieu
Rue Jacques Monod
33650 MARTILLAC

Objet de l'inspection : **état des lieux :** **vérification d'étude(s) :**
Purpose of the inspection *Test facility inspection* *Study audit*

Date(s) d'inspection : 10 au 11 mars 2021
Date(s) of the inspection

Degré de conformité aux B.P.L. * :
Status

A

Degré de conformité aux BPL valant pour les études achevées entre le 16 novembre 2018 et le 11 mars 2021
Endorsement of the claim of compliance with GLP for studies performed between

Catégorie(s) d'éléments d'essai : Produits cosmétiques.
Types of Test items

Domaine d'activité : Irritations et corrosions cutanées et oculaires, phototoxicité, cytotoxicité, sensibilisation cutanée,
Areas of expertise mutagénicité / génotoxicité, tolérance locale.

Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))
OECD category

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Commentaires éventuels : Néant.
Observations (if applicable)

Fait à Saint-Denis (France), le : 1^{er} juin 2021
Date of the statement

Le chef de pôle inspection
des essais et des vigilances
Direction de l'inspection

Régis ANDRÉ

Code : DOC_027_v08

* A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;
B : conformité partielle aux B.P.L. (*incomplete conformity with GLP*) ;
C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).